



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
viale Japigia n°184 70126 Bari - Tel. 080/5413111
[pec: enteirrigazione@legalmail.it](mailto:enteirrigazione@legalmail.it)

COMUNICATO STAMPA

Traversa del Sarmento: avvio lavori di messa in esercizio

Al via, in data 29 settembre 2017, i lavori presso la Traversa del Sarmento (Noepoli-PZ) per il ripristino dell'efficienza idraulica del canale di derivazione tra la traversa e l'imbocco della galleria e la parziale rifunzionalizzazione dell'opera di presa.

Le lavorazioni principali possono essere così sintetizzate: pulizia del canale di derivazione dalla traversa fino all'imbocco della galleria con la rimozione del materiale depositatosi sul fondo; ripristino di adeguate condizioni idrauliche per la corretta derivazione delle portate di progetto con la parziale riprofilatura dell'alveo a monte della traversa in corrispondenza dell'opera di presa; riefficientamento di alcune paratoie presenti sull'opera di presa, per ottimizzare la derivazione delle fluenze del Sarmento e garantire la corretta gestione dell'impianto.

Si prevedono inoltre l'automazione delle paratoie, l'impianto di videosorveglianza per il controllo anche in remoto, il rifacimento dell'impianto di illuminazione esterna sulla traversa e sulle opere accessorie, la realizzazione del manto bituminoso sulla passerella principale di servizio, il ripristino e l'implementazione dei parapetti presenti, l'installazione di nuove passerelle per la movimentazione delle paratoie, di un cancello d'ingresso e di barriere stradali di sicurezza lungo la rampa di accesso alla traversa.

Nell'immediato, l'intervento contribuirà a superare la situazione di ridotta disponibilità idrica ad uso agricolo, industriale e civile, con benefici per vasti territori della Basilicata, della Calabria e della Puglia, recuperando risorsa idrica per l'invaso di Montecotugno (PZ).

SITUAZIONE ANTE OPERAM



Foto 1 - Soglia sfiorante sx e passerella di servizio



Foto 2 - Opera di presa e paratoie da rifunzionalizzare



Foto 3 - Alveo a monte della traversa



Foto 4 - Soglia sfiorante e partenza canale di derivazione

AVANZAMENTO DELLE LAVORAZIONI



Foto 5 - Scavo per riprofilatura dell'alveo a monte della traversa



Foto 6 - Riprofilatura dell'alveo a monte della traversa